

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕАЭРАТОРОВ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 1.

ТАБЛИЦА 1

ДЕАЭРАТОР	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА								
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, Т/Ч	ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ ИЗБЫТОЧНОЕ, МПА, НЕ БОЛЕЕ	ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °С, НЕ БОЛЕЕ	ОБЪЁМ БАКА ДЕАЭРАТОРНОГО ПОЛЕЗНЫЙ, М ³ , НЕ БОЛЕЕ	ДЛИНА (L2), ММ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР КОЛОНКИ (D1) / БАКА (D2), ММ	ВЫСОТА ОТ ОСИ ДЕАЭРАТОРНОГО БАКА (H), ММ	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРАМИ (L1), ММ	МАССА ДЕАЭРАТОРА СУХОГО, КГ, НЕ БОЛЕЕ
ДП-225/65	225	0,6	158	65	9100	1826/ 3439	5337	6000	22785
ДП-500/65	500	0,7	164	65	9100	2032/ 3439	5021	6000	23400
ДП-500/100	500	0,7	164	100	13500	2032/ 3439	5021	6000	31000
ДП-500/100-2	500	0,7	164	100	13500	2032/ 3439	5021	6000	30800
ДП-500/120	500	0,7	164	120	17000	2032/ 3439	5021	12000	35600
ДП-1000/65	1000	0,7	164	65	9100	2432/ 3439	5924	6000	26500
ДП-1000/100	1000	0,7	164	100	13500	2432/ 3439	5924	6000	36500
ДП-1000/100-2	1000	1,05	181	100	13500	2440/ 3451	4000	6000	47100
ДП-1000/150	1000	1	180	150	20120	2440/ 3451	6250	12000	58000
ДП-1600/150	1600	0,7	164	150	20120	-- / 3439	9000	12000	60500
ДП-2800/185	2800	0,75	167	185	24270	-- / 3439	8400	12000	64400
ДП-2800/185-2	2800	0,7	164	185	24270	-- / 3439	8505	12000	66350
ДП-80/20	80	0,3	133	20	8090	-- / 1016	2360	4500	6400
ДП-80/20-2	80	0,6	158	20	7092	-- / 1020	2360	3500	6500
ДП-700/100	700	0,23	133	100	13460	-- / 2426	4690	6000	26265



